



Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ № 2
г. Советский

М.В. Никифорова
13.01.2023 г.

**Паспорт доступности
МБОУ СОШ № 2 г. Советский (ОСИ)
№ 25**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: средняя общеобразовательная школа.
1.2. Адрес объекта 628241, Россия, Тюменская обл., ХМАО - Югра, Советский район,
г. Советский, мкр. Хвойный, д. 53 А.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажное, состоящее из 2-х корпусов, соединённых теплым переходом на втором этаже и с 2-мя отдельными входными группами общей площадью 11 560 кв.м;
- часть здания - этажей (или на - этаже): кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 18 760,4 кв.м.
1.4. Год постройки здания 2004, последнего капитального ремонта: -.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно,
капитального -.
1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Советский», МБОУ СОШ № 2 г. Советский.
1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения) 628241, Россия, Тюменская обл., ХМАО – Югра, Советский р-н, г. Советский, мкр. Хвойный, д. 53 А
1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) договор безвозмездного пользования № 15 от 30 апреля 2015 г.
1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.10. Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрации Советского района
1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628240, Россия, Тюменская обл., ХМАО – Югра, Советский р-н, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11в.; тел.: 8(34675)31968, 34384

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
2.2 Виды оказываемых услуг
-

Общее образование:

- Начальное общее образование;
- Основное общее образование;
- Среднее общее образование;

Дополнительное образование:

- Дополнительное образование детей и взрослых.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития; обслуживаются, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 864 чел./1217 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): городским транспортом по маршруту № 5.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 180 м.;

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да;

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые, со звуковой сигнализацией;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: да, асфальтовый съезд.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных
-------	---	---

		категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены, возможен вход всех категорий инвалидов только в сопровождении.

Для адаптации объекта:

-ко всем категориям инвалидов необходимо обустройство наборами информационных средств, установить места сидения на пути следования от стоянки до входных групп, монтаж поручней, оборудовать устройствами двухсторонней связи, оборудовать в каждом учебном кабинете в корпусах по 1 месту для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья;

-к категории инвалидов (К) необходимо: въезд на крыльцо, в зоне эвакуационного выхода, для подъема на площадку перед тамбуром-шлюзом, при движении внутри здания по лестницам и в зоне эвакуационного выхода обустройство пандусом или монтаж стационарного подъемника (приобретение автономного подъемного устройства), установить фиксаторы на петли дверей, установить на нижнюю часть полотна двери противоударную полосу;

-к категории инвалидов (С) обустройство предупредительной информацией о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей), заменить дверные ручки на ручки с тактильными опознавательными знаками опасности в опасные помещения.

Для реализации мероприятий по адаптации объекта необходимо выполнить техническую экспертизу, проектно-сметную документацию и(или) организовать альтернативную форму обслуживания.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

NN п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023 - 2030 гг.
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (К, О, С, Г) _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
- Согласование на Комиссии:
«По обследованию объектов приоритетных в жизни деятельности инвалидов и МГН».
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
- техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- согласование с общественными организациями инвалидов;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет; прилагается, нет

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://www.86sch2-sov.edusite.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «13» июня 2023г.,
2. Акта обследования объекта: от «13» июня 2023г.



УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ СОШ № 2

г. Советский

М.В. Никифорова

" 15 " апреля 2023 г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности МБОУ СОШ № 2 г. Советский

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта средняя общеобразовательная школа.
- 1.2. Адрес объекта 628241, Россия, Тюменская обл., ХМАО - Югра, Советский р-н, г. Советский, мкр. Хвойный, д. 53 А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажное, состоящее из 2-х корпусов, соединённых теплым переходом на втором этаже и с 2-мя отдельными входными группами общей площадью 11 560 кв.м.;
- часть здания - этажей (или на - этаже): кв.м.;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 18 760,4 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2004, последнего капитального ремонта: .
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального .
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Советский», МБОУ СОШ № 2 г. Советский;
- 1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения) 628241, Россия, Тюменская обл., ХМАО - Югра, Советский р-н, г. Советский, мкр. Хвойный, д. 53 А.
- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) договор безвозмездного пользования № 15 от 30.апреля 2015 г.
- 1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.9 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.10. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Советского района .
- 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628240, Россия, Тюменская обл., ХМАО – Югра, Советский р-н, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11в.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг
Общее образование:
- Начальное общее образование;
-

- Основное общее образование,
- Среднее общее образование,
- Дополнительное образование:
- Дополнительное образование детей и взрослых.

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от 0 до 18 лет.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: обслуживаются, с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 864 чел./1217 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): городским транспортом по маршруту № 5.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 180 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да.
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые, со звуковой сигнализацией.*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать): нет.
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет:* да, асфальтовый съезд
- 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"


4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных

структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

 Байбородова А.В., заместитель директора по АХЧ
(подпись) (Ф.И.О.) (должность)

тел.:8(34675)38261
(координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖАЮ:
директор МБОУ СОШ № 2
г. Советский
М.В. Никифорова
«13» июня 2023 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 25

г. Советский
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«13» июня 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта средняя общеобразовательная школа.
1.2. Адрес объекта 628241, Россия, Тюменская обл., ХМАО - Югра, Советский р-н, г. Советский, мкр. Хвойный, д. 53 А.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажное, состоящее из 2-х корпусов, соединённых теплым переходом на втором этаже и с 2-мя отдельными входными группами;
- общая площадь 11 560 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 18 760,4 кв.м.
1.4. Год постройки здания 2004, последнего капитального ремонта: __-__.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ежегодно, капитального __-__.
1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Советский», МБОУ СОШ № 2 г. Советский;
1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения) 628241, Россия, Тюменская обл., ХМАО – Югра, Советский р-н, г. Советский, мкр. Хвойный, д. 53 А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
2.2. Виды оказываемых услуг
Общее образование:
- Начальное общее образование;
- Основное общее образование,
- Среднее общее образование.
Дополнительное образование:
- Дополнительное образование детей и взрослых.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): городским транспортом по маршруту № 5.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 180 м.;

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) да;

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые со звуковой сигнализацией*;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать): нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*: да, асфальтовый съезд.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	№№ 1, 2, 19, 25
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1, 2, 3, 4, 5	№№ 3, 3.1, 4, 5, 6, 7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	6, 7, 8, 9	№№ 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 29
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	10, 8	№№ 12, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 23.1, 26
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	11, 12	№№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	№№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 27, 28
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	№№ 1, 1.1, 25

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены, возможен вход всех категорий инвалидов только в сопровождении.

Для адаптации объекта:

- ко всем категориям инвалидов необходимо обустройство наборами информационных средств, установить места сидения на пути следования от стоянки до входной группы, монтаж поручней,

оборудовать устройствами двухсторонней связи, оборудовать в каждом учебном кабинете по 1 месту для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья;

- к категории инвалидов (К) необходимо въезд на крыльцо в зоне эвакуационного выхода, для подъема на площадку перед тамбуром-шлюзом, при движении внутри здания по лестницам и в зоне эвакуационного выхода обустройство пандусом или монтаж стационарного подъемника (приобретение автономного подъемного устройства), установить фиксаторы на петлях дверей, установить на нижнюю часть полотна двери противоударную полосу;
- к категории инвалидов (С) обустройство предупредительной информацией о препятствии (на полу перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей), заменить дверные ручки на ручки с тактильными опознавательными знаками опасности в опасные помещения.

Для реализации мероприятий по адаптации объекта необходимо выполнить техническую экспертизу, проектно-сметную документацию и(или) организовать альтернативную форму обслуживания.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2023 - 2030 гг.
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (К, О, С, Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- Согласование на Комиссии:

«По обследованию объектов приоритетных в жизни деятельности инвалидов и МГН». (наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

- техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

- согласование с общественными организациями инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет; прилагается, нет.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://www.86sch2-sov.edusite.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2-х л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2-х л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3-х л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3-х л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2-х л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1-м л. |


Результаты фото фиксации на объекте МБОУ СОШ № 2 г. Советский на 33-х листах.
Позтажные планы, паспорт БТИ от 11.10.2004 г. на 6-и листах.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):
приказ «Об актуализации паспорта доступности ОСИ» № 85 от 07.06.2023 г.

Председатель комиссии:


Заместитель директора по АХЧ Байбородова А.В. 

Члены комиссии:

заместитель директора по УВР Карепанова И.В. 

специалист по ОТ Гареева М.И. 

представитель общественной организации инвалидов:

председатель Советского района общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию) Ковалева Л.М. 

Управленческое решение согласовано "___" _____ 20__ г. (протокол N___)

Комиссией (название). «По обследованию объектов приоритетных в жизни деятельности инвалидов и МГН»

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**МБОУ СОШ №2 г. Советский, 628241, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Советский р-он, г. Советский,
мкр. Хвойный, д. 53 А**

наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		№№ 1, 25	Не оборудованы ограждения элементами опознавания и заблаговременного оповещения об объекте. Не организовано световое (в темное время суток) выявление проходов.	Все	Оборудовать элементами опознавания объекта.	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		№ 2	Не выделены пешеходные пути на покрытии с помощью знаков и указателей, предупредительных надписей с размером символа по высоте не менее 0,5 м, рифления, изменения фактуры покрытия, цвета. Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения.	Все	Выполнить информационную поддержку.	ТР
1.3	Лестница (наружная)	Нет		-	-	Все	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет		-	-	К	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Есть		№ 19	Не оборудовано местной связью между стоянкой и администрацией школы для вызова обслуживающего персонала.	Все	Оборудовать местной связью между стоянкой и администрацией школы.	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка. Отсутствуют места отдыха на пути	Все	Обеспечить комплексными системами средств информации. Установить места сидения и опор,	КР

					следования от автостоянки до входной группы.		исключая сдвиг или опрокидывание.	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДУ			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены, возможен вход всех категорий инвалидов только в сопровождении.

Для адаптации объекта необходимы следующие капитальные работы:

-ко всем категориям инвалидов необходимо обустройство наборами информационных средств, установить места сидения на пути следования от стоянки до входной группы, монтаж поручней;
-к категории инвалидов (К) необходим въезд на крыльцо оборудовать пандусом.
Необходима проектно-сметная документация.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ СОШ №2 г. Советский, 628241, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Советский р-он, г. Советский,

мкр. Хвойный, д. 53 А

наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		№ 3.1	Отсутствие поручней	Все	Монтаж поручней	ТР
2.2	Пандус (наружный)	Есть	1	№ 3.1	-	К	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	2	№ 3	При входной группе помещений отсутствуют телефоны-автоматы, другие устройства внешней и внутренней двусторонней связи.	Все	Оборудовать устройствами двусторонней связи	ТР
2.4	Дверь (входная)	Есть	3	№№ 3, 5, 6	Крепления дверей без фиксаторов в положениях "открыто" и "закрыто" в связи с чем не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; Нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой;	К	Установить фиксаторы на петлях дверей для обеспечения задержки закрывания дверей	ТР
						К		
2.5	Тамбур	Есть	4,5	№№ 4, 5, 6, 7	Площадка перед лестницей и тамбур - шлюз глубиной менее 1,8 м. Отсутствие пандуса для въезда на площадку тамбур-шлюза (или подъемника).	К К	Расширить площадку перед лестницей и тамбур - шлюзом. Установить стационарные подъемные платформы с наклонным перемещением между заданными уровнями над лестницами.	Техн. решения не возможны КР
	ОБЩИЕ				Вход не	К		ТР

	требования к зоне				приспособлен для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию.			
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДУ			Текущий ремонт

-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям, возможен вход всех категорий инвалидов только в сопровождении.

Для адаптации объекта необходимы следующие капитальные работы:

-ко всем категориям инвалидов необходимо обустройство набором информационных средств, оборудовать устройствами двухсторонней связи;

-к категории инвалидов (К) необходимо для подъема на площадку перед тамбуром-шлюзом приобрести автономное подъемное устройство или монтаж стационарного подъемника, установить фиксаторы на петлях дверей, установить на нижнюю часть полотна двери противоударную полосу.

Необходима проектно-сметная документация.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**МБОУ СОШ №2 г. Советский, 628241, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Советский р-он, г. Советский,
мкр. Хвойный, д. 53 А**

наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	6	№№ 8, 9, 23	Отсутствуют горизонтальные поручни. Отсутствуют электронные часы и календарь. В вестибюлях не установлены звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха.	Все Г, С	Монтаж поручней. Обеспечить комплексными системами средств информации.	КР ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	7	№№ 9, 10	Отсутствие рельефных обозначений этажей.	Все	Обеспечить комплексными системами средств информации.	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет		№ 20	Отсутствие пандуса.	К	Монтаж пандуса.	Техн. решения не возможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет		№№ 9, 8, 20	Отсутствие лифта и подъемника.	К, О	Монтаж лифта или подъемника.	Техн. решения не возможны
3.5	Дверь	Есть	8	№№ 21, 22, 29	Частично отсутствует дублирование рельефными знаками информирующих обозначений помещений. Отсутствие дверных ручек с тактильными опознавательными знаками опасности в опасные помещения	С С	Обеспечить комплексными системами средств информации. Заменить ручки дверей.	ТР ТР

					(бойлерные, вентиляционные камеры, трансформаторные узлы). Крепления дверей не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. Полотно двери: нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой.	К К	Заменить двери.	КР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	9	№ 11	Отсутствует информационная поддержка, отсутствует зона безопасности. Отсутствует пандус. Площадка перед тамбур - шлюзом и в тамбур - шлюзе глубиной менее 1,8 м.	Все К К	Обеспечить комплексными системами средств информации. Установить пандус. Увеличить помещения для организации безопасной зоны и углубления площадок.	ТР Техн. решения не возможны. Техн. решения не возможны.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей).	С	Обеспечить комплексными системами средств информации.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)"	ДУ			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют

нормативным требованиям возможен вход всех категорий инвалидов только в сопровождении.

Для адаптации объекта необходимы следующие капитальные работы:

-ко всем категориям инвалидов необходимо обустройство комплексными системами информационных средств, монтаж поручней;

-к категории инвалидов (К) заменить двери, установить фиксаторы на петлях дверей для обеспечения задержки закрывания дверей, в зоне эвакуационного выхода строительство пандус;

-к категории инвалидов (К, С, О) заменить двери со смотровыми панелями;

-к категории инвалидов (С) обустройство предупредительной информацией о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей), заменить дверные ручки на ручки с тактильными опознавательными знаками опасности в опасные помещения.

Необходима проектно-сметная документация.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБОУ СОШ №2 г. Советский, 628241, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Советский р-он, г. Советский,

мкр. Хвойный, д. 53 А

наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть		№ 26	Оборудовано одно место для учащегося – инвалида.	Все	Оборудовать по 1 месту для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья.	ТР
					Отсутствует информационная поддержка.	Все	Установить информационную поддержку.	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	10	№ 12	Не оборудовано ни одно место для учащегося – инвалида.	Все	Оборудовать по 1 месту для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья.	КР
					Частично отсутствует информационная поддержка.	Все	Установить информационную поддержку.	ТР
					На путях эвакуации зала вдоль стен отсутствуют опорные поручни-перила.		Монтаж поручней.	КР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			Все	-	Не нуждается	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Есть	8	№№ 8, 23, 23.1, 9	Частично отсутствует информационная поддержка.	Все	Установить информационную поддержку.	ТР
					Отсутствуют опорные поручни-перила.	Все	Монтаж поручней.	ТР
					Отсутствует лифт.	К	Монтаж лифта.	Техн. решения

				№№ 10, 20	Отсутствует пандус. Крепления дверей не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	К К	Монтаж пандуса. Установить фиксаторы на петлях дверей для обеспечения задержки закрывания дверей. Заменить двери.	не возможны . Техн. решения не возможны . ТР КР
				№№ 21, 22	Полотно двери: нижняя часть полотна двери до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой; смотровые панели на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола не из ударопрочного материала.	К, О, С		
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет			Отсутствие индивидуального обслуживания.	Все	-	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не предусмотрено ни одного места для инвалидов и других МГН.	Все	Оборудовать по 1 месту для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья.	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
зона обслуживания инвалидов	ДУ			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям возможен вход всех категорий инвалидов только в сопровождении.

Для адаптации объекта необходимы следующие капитальные работы:

-ко всем категориям инвалидов необходимо обустройство комплексными системами информационных средств, оборудовать в каждом учебном кабинете по 1 месту для учащихся-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья, монтаж пандуса.

-к категории инвалидов (К, О, С) установить фиксаторы на петлях дверей кабинетов, заменить двери.

Необходима проектно-сметная документация.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

МБОУ СОШ №2 г. Советский, 628241, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Советский р-он, г. Советский,

мкр. Хвойный, д. 53 А

наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет			Не оборудованы рабочие места.	Все	Оборудовать рабочие места.	Техн. решения не возможны.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
места приложения труда	ДУ			Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям.

Для адаптации объекта: Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ СОШ №2 г. Советский, 628241, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Советский р-он, г. Советский,

мкр. Хвойный, д. 53 А

наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	11	№№ 13, 14, 15, 16, 18	Отсутствует двусторонняя связь с дежурным. Отсутствует аварийное освещение. Информирующее обозначения входов в кабины, умывальные зоны. Отсутствуют опоры, поручни, подлокотники на унитазах, крючки для одежды, когтылей и других принадлежностей. Размеры помещений не соответствуют: - ширина – менее 1,65 м., - глубина – менее 1,8 м., - рядом с унитазом нет пространства для временного размещения кресла-коляски, - в тамбур-шлюзах расстояние между открытыми дверьми внутри тамбур-шлюза менее 1,5 м. Ширина дверных проемов менее 0,9 м.	Все Все К К	Оборудовать устройством для связи или кнопкой вызова. Обустроить аварийным освещением. Установить информирующие обозначения. Монтаж поручней, крючков и т.п. Увеличить площадь санитарных комнат.	ТР КР ТР ТР Техн. решения не возможны
5.2	Душевая/ ванная комната	Есть		№17	Нет ни одной кабины, оборудованной для инвалида.	Все	Оборудовать отдельную душевую кабину.	Техн. решения не возможны.
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	12	№24	Отсутствуют индивидуальные шкафы с рельефной на контрастном фоне нумерацией шкафов, совмещенные (для уличной, домашней и	Все	Оборудовать отдельное место со специальным оборудованием	КР

					рабочей одежды), индивидуальные камеры хранения личных вещей и учебников. Отсутствуют скамьи в гардеробных не менее 0,4 м.	Все	Установить скамьи.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет ни одной универсальной кабины. Отсутствуют выключатели и розетки в помещениях на высоте 0,8 м от уровня пола.	Все		КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям.

Для адаптации объекта необходимы: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ СОШ №2 г. Советский, 628241, Тюменская обл., ХМАО-Югра, Советский р-он, г. Советский, мкр. Хвойный, д. 53 А

наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть		№№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 23, 27, 28	Частично отсутствуют визуальные средства информации.	Все	Обеспечить визуальными средствами.	ТР
6.2	Акустические средства	Есть		№№ 3, 28,	Частично отсутствуют акустические средства информации.	Все	Обеспечить акустическим и средствами.	ТР
6.3	Тактильные средства	Есть		№№ 3, 7, 8, 9	Частично отсутствуют тактильные средства информации.	Все	Обеспечить тактильными средствами.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют системы средств информации и сигнализации об опасности (визуальные, звуковые и частично тактильные).	Все	Оборудовать комплексным и системами средств информации.	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Текущий и ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям возможен вход всех категорий инвалидов только в сопровождении.

Для адаптации объекта необходимы следующие капитальные работы:

-ко всем категориям инвалидов необходимо обустройство комплексными системами информационных средств. Необходима проектно-сметная документация.